

Direction de l'inspection

**EVALUATION DE LA CONFORMITE AUX BONNES PRATIQUES DE
LABORATOIRE**
selon la directive 2004/9/CE (ESSAIS DE SECURITE)
STATEMENT OF COMPLIANCE WITH GOOD LABORATORY PRACTICES
according to Directive 2004/9/CE (SAFETY TESTS)

Nom et adresse de l'installation d'essai : **NAMSA**
Name and location of the test facility 115 Chemin de l'Isilon
38670 CHASSE-sur-RHÔNE

Objet de l'inspection : **état des lieux :** **vérification d'étude(s) :**
Purpose of the inspection *Test facility inspection* *Study audit*

Date(s) d'inspection : 24 au 27 juin 2024
Date(s) of the inspection

Degré de conformité aux B.P.L. * :
Status

Conforme

Degré de conformité aux BPL valant pour les études achevées entre le 25 juin 2022 et le 27 juin 2024
Level of compliance with GLP for studies performed between

Catégorie(s) d'éléments d'essai : **Dispositifs médicaux**
Types of Test items : *Medical devices*

Domaine d'activité :
Areas of expertise

Cytotoxicité, sensibilisation cutanée, irritation et corrosion cutanées et oculaires, des muqueuses, réactivité intradermique, pyrogénicité, hémocompatibilité, toxicités systémiques aiguë, subchronique et subaiguë, chronique, essais d'implantation, génotoxicité.

Catégorie OCDE (appendice à l'annexe III de C(89)87(Final)/révisée dans C(95)8(Final))
OECD category

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Commentaires éventuels : néant.
Observations (if applicable)

* Conforme: conformité aux B.P.L. (*in conformity with GLP*);
Non-Conforme : absence de conformité aux B.P.L. (*not in conformity with GLP*).